

16745

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

36745 /34379

מספר סידורי של הדוח:

## תסקיר על בדיקת מעלית

250460

מספר משרד התמ"ת:

מס"ד 2

שרות: KONE

שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. תכונת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL Monospace 700, בקרת תדר, 17 נוסעים, 1275 ק"ג, משרתת 3 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, כננת KONE מס"ד 15235009, דגם MX14, גלגל הנעה 520 מ"מ, 73.5 סל"ד, הספק 9.2 קיוו"ט, לוח KONE LCE, פיקוד מלא, כולל פיקוד כיבוי אש תוצרת KONE מס"ד 43912123

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- פ. פגושות: בסדר; גומי
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיול ווסת מהירות 02/2022
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 8 מילימטר, תילוי 1:1
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 17 נוסעים עומס: 1275 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגזנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 22/09/22 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבדוק המוסמך